

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2022-0177

Fecha de emisión: 16/12/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2022-00342

Descripción: Reparación de escape en aire acondicionado trasero y sistema de frenos del vehículo Hyundai H350
Chasis KMFAB17RPHK008308.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Auto Centro Duarte Herrera, SRL

RNC: 130839222

Nombre comercial: Auto Centro Duarte Herrera, SRL

Domicilio comercial: Bienvenido Pozo, 10903 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-926-1313

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 120,065.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-UC-CD-2022-0177

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 7	Reparación de escape en aire acondicionado trasero y sistema de frenos del vehículo Hyundai H350 Chasis KMFAB17RP HK008308.	1.00	UD	101,750.00	101,750.00		18,315.00	0.00	120,065.00

Subtotal RDS	101,750.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,315.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	120,065.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación de escape en aire acondicionado trasero y sistema de frenos del vehículo Hyundai H350 Chasis KMFAB17RPHK008308.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/12/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

ONAPI-UC-CD-2022-0177

Firma
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido