

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2022-0014

Fecha de emisión: 25/2/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2022-00023

Descripción: Inspección y mantenimiento de sistema eléctrico del vehículo Toyota Land Crusier Prado Chasis JTEBH3FJ00K196329.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

**Datos del Proveedor**

Razón social: Delta Comercial, SA

RNC: 101011939

Nombre comercial: Delta Comercial, SA

Domicilio comercial: Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-537-1000

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto total: 10,105.24

Moneda: DOP

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	78180103	Inspección y mantenimiento de sistema eléctrico del vehículo Toyota Land Crusier Prado Chasis JTEBH3FJ00 K196329.	1.00	UD	8,563.76	8,563.76		1,541.48	0.00	10,105.24

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>8,563.76</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,541.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,105.24</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Inspección y mantenimiento de sistema eléctrico del vehículo Toyota Land Crusier Prado Chasis JTEBH3FJ00K196329.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/2/2022 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido