

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2022-0066

Fecha de emisión: 25/5/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2022-00135

Descripción: Reparación del aire acondicionado del vehículo KIA Sorrento, chasis No. KNAKU814DB5181603.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Raul Eduvigis Grullon Batista

RNC: 00112147202

Nombre comercial: Raul Eduvigis Grullon Batista

Domicilio comercial: La Fe, 11901 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-359-4756

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 41,300.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102305	Reparación del aire acondicionado del vehículo KIA Sorrento, chasis No. KNAKU814DB5181603.	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

Subtotal RDS	35,000.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	6,300.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	41,300.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación del aire acondicionado del vehículo KIA Sorrento, chasis No. KNAKU814DB5181603.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/5/2022 12:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido